

# Fö5 Likstömsmaskinen

①

Minns:

$$T = -\frac{P}{2} L_{sr} i_s i_r \sin \theta_{me}$$

$$e_r = -L_{rs} i_s \omega_{me} \sin \theta_{me}$$


$$\omega_{me} = \frac{P}{2} \omega_m$$

## Dagens föreläsning

- Konstruktion
- Magnetisk modellering
  - moment, inducerad spänning
- Elektrisk modellering
- Excitation
- Effekter och förluster
- Magnetiseringskurva

(2)

## Konstruktionsprincip




### Magnetisering

(3)

Låt flödet per pol i direktaxelnärlägningen betecknas  $\phi_d$ .

### Magnetiseringskurva



Vid magen linjär krets:

$$\phi_d = \frac{NI}{R_{tot}}$$

magnetisk mätning

### Moment

För en likströmsmotor med ankarström  $I_a$  och fältström  $I_f$  som ger flödet  $\phi_d$  så fås momentet:

$$T = -\frac{P}{2} L_{sr} i_s i_f \sin \theta_{me} = K_a \phi_d(I_f) I_a \quad (1)$$

$$= K_a \phi_d(I_f) = I_a = 1$$

där  $K_a$  är en konstruktionskonstant.

Inom det magn. linjära området, dvs då  $\phi_d \propto I_f$  gäller

$$K_a \phi_d(I_f) = K_f I_f \quad (2)$$

$$(1)+(2): T = K_f I_f I_a$$

(4)

## Inducerad spänning i rotorn (mot emk)


$$E_a = -L_{rs} i_s \omega_{me} \sin \theta_{me} = \left/ \omega_{me} = \frac{P}{2} \omega_m \right/ = \\ L_{rs} = L_{sr} \\ = \underbrace{-\frac{P}{2} L_{sr} i_s}_{K_a \phi_d(I_f)} \underbrace{\omega_m \sin \theta_{me}}_{=1} = K_a \phi_d(I_f) \omega_m \quad (3)$$

För magn. linjärt område gäller

$$(2)+(3): E_a = K_f I_f \omega_m$$

## Rotorkretsen

Modell för stationär drift.



$$V_a = I_a R_a + E_a$$

## Notera

- $R_a$ : lindningsresistans + spänningstall över borst.  
~ 50-300 mΩ (max 5-10% farlosteffekt av märkeffekt)
- $V_a > 0$ ,  $I_a > 0$  vid motordrift  
 $I_a < 0$  vid generator drift

(5)


## Förhastri effektoromvandling

Den mekaniska effekten  $P_{\text{mech}}$  utvecklas i rotorkonditionen:

$$\begin{aligned} P_{\text{mech}} &= T \cdot w_m \stackrel{(1)}{=} K_a \phi_d I_a \cdot w_m = \\ &= \underbrace{K_a \phi_d w_m}_{= E_a} \cdot I_a \stackrel{(3)}{=} E_a \cdot I_a = P_{\text{elec}} \end{aligned}$$


## Statorkretsen (fältlindringen)

Modell för stationär drift.




# Metoder för att excitera fältet

## Separatmagnetiserad




## Seriemagn.




## Shuntmagn. (Parallelkopplad)

Potentiometer



## Kompondmagn.



## Permanentmagn.

$\Phi_d$  konstant  $\Rightarrow K_a \Phi_d = K_m$  vilket är motorns momentkonstant

$$T = K_a \Phi_d I_a = K_m I_a$$

$$E_a = K_a \Phi_d w_m = K_m w_m$$

Ex 1: En 25-kW, 125-V separatmagn. dc-motor körs med

fix magn. och  $R_a = 0.02 \Omega$

(7)


Tändningsspänning vid  $n_0 = 3000$  varv/min är

$$V_{ao} = 125V$$

Sökt: - Ankarströmmen  $I_{al}$ , ineffekten  $P_{in,al}$  i ankarlind.,  
 Pelec!,  $T_1$  då  $V_{ar} = 128V$  och  $n_1 = n_0$ .


Lösning

Fall 1) Tändning



$$E_{ao} = V_{ao} = 125V$$

Fall 1:



$$\underline{I_{al}}: \quad I_{al} = \frac{V_{al} - E_{al}}{R_a}$$

$$\text{där } E_{ao} \stackrel{(3)}{=} K_a \phi_{d1} w_1 = \left| \frac{\phi_{d1} = \phi_{d0}}{\omega_1 = \omega_0} \right| = K_a \phi_{d0} \omega_0 = E_{ao} = 125V$$

$$I_{al} = \frac{128 - 125}{2 \cdot 10} = \underline{\underline{150A}}$$

$$P_{in,al} = V_{al} \cdot I_{al} = 128 \cdot 150 = \underline{\underline{19.2kW}}$$

$$Pelec! = E_{al} \cdot I_{al} = 125 \cdot 150 = \underline{\underline{18.75kW}}$$

$$T_1 = \frac{P_{elec!}}{\omega_1} = \frac{P_{elec!}}{n_1 \cdot \frac{2\pi}{60}} = \frac{18.75 \cdot 10^3}{3000 \cdot \frac{\pi}{60}} = \underline{\underline{59.7 Nm}}$$


(8)

Ex 2 Vilket varvtal  $n_2$  för motor då

$$V_{a2} = 123 \text{ V}$$

$$I_{a2} = 178 \text{ A}$$

Fall 2




$$E_a \propto \Phi_a \cdot n \Rightarrow \frac{E_{a2}}{E_{a0}} = \frac{n_2}{n_0} \Leftrightarrow n_2 = \frac{E_{a2}}{E_{a0}} \cdot n_0$$

$$E_{a2} = V_{a2} - I_{a2} R_a = 123 - 178 \cdot 0.02 = 119.4 \text{ V}$$

$$n_2 = \frac{119.4}{125} \cdot 3000 = \underline{\underline{2866 \text{ varv/min}}}$$

9

## Effekter och förluster



$$P_{in} = P_{stator} + P_{rotor}$$

$P_{stator} \ll P_{rotor}$  och försommas  
ibland.

$P_{Rf} = P_{stator}$  - resistiva förluster i fältlindningen

$P_{Ra}$  - - - - ankarlindningen

$$P_{out} = P_{mech} = P_{elec} - P_{stray} - P_{rot} \quad \text{där}$$


$P_{stray}$  = tillsatsförluster orsakade av  
magn. distortion och skinneffekter

Antas ofta vara 1% av  $P_{out}$ .

$P_{rot}$  = rotationsförluster som beror på  $w_m$ .


(10)

## Magnetiseringsskurvan



- $\phi_d$  inte direkt mätbar
- Det är däremot  $E_{a0} = K_a \phi_d w_{m0}$
- För fix  $w_{m0}$  så är  $E_{a0} \propto \phi_d$


## Experiment



För olika strömmar  $I_f$  mät  $V_aD = E_{a0}$ .

Visa Fig 7.14

Rotorströmmen minskar flödet  $\phi_d$ . Detta kallas för ankarreaktion.



**Figure 7.14** Magnetization curves for a 250-V 1200-r/min dc machine. Also shown are field-resistance lines for the discussion of self-excitation in Section 7.6.1.

Ex 2


24.6 kW 250V shuntmotor

Givet:

$$\circ R_a = 0.025 \Omega$$

$$\circ \text{Tomgångshastighet} \\ n_1 = 1100 \text{ varv/min}$$

$$\circ \text{Magnetiseringskurva fig 7.14 för } n_0 = 1200 \text{ varv/min}$$



Sökt: Hastighet  $n_2$  då  $I_{a2} = 400A$ .

Lösning: Låt  $E_a(I_f, I_a, n)$  beteckna enkeln.

$$(4) \quad n_2 = n_0 \frac{E_a(I_{f0}, I_{a2}, n_2)}{E_a(I_{f0}, I_{a2}, n_0)}$$

där  $I_{f0}$  är magn. strömmen  
då  $V_t = 250V$

$$(5) \quad \begin{aligned} \circ E_a(I_{f0}, I_{a2}, n_2) &= V_t - I_{a2} R_a = 250 - 0.025 \cdot 400 = 240V \\ \circ E_a(I_{f0}, I_{a2}, n_0) &\text{ kan läsas av ur figur 7.14 om } I_{f0} \text{ är känd} \\ \circ I_{f0} &: \text{För tomgångsfallet gäller att} \\ - E_a(I_{f0}, 0, n_1) &= V_t \\ - E_a(I_{f0}, 0, n_0) &= \frac{n_0}{n_1} E_a(I_{f0}, 0, n_1) = \frac{n_0}{n_1} V_t = \frac{1200}{1100} \cdot 250 = 273V \end{aligned}$$

$$\text{fig 7.14} \Rightarrow I_{f0} = 5.9A$$

$$(6) \quad \text{fig 7.14} \Rightarrow E_a(5.9, 400, 1200) = 261V$$

$$(4)+(5)+(6) \Rightarrow n_2 = 1200 \frac{240}{261} = 1100 \text{ varv/min}$$